




BASALTWOOL®
ГАЛД ШАТДАГГҮЙ ДУЛААН ТУСГААРЛАГЧ

**ГАЛЫН АЮУЛГҮЙН БАЙДАЛ
БА БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН
СТАНДАРТ**

Галын аюулаас хүний
амь нас, эд хөрөнгийг
хэрхэн урьдчилан сэргийлэх вэ?



**Барилгыг гал түймрийн
аюулаас урдчилан
сэргийлэх хамгийн зөв
арга юу вэ?**



ГАЛ ТҮЙМЭР ГЭЖ ЮУ ВЭ?

МУ-ын засгийн газар, Люксембургийн засгийн газар болон Нэгдсэн Үндэстний
Байгууллага нарын боловсруулан бэлтгэсэн “Монгол улсад гамшигийн аюулыг бууруулах
менежментийн тогтолцоог боловсронгуй болгох нь” МОН/08/305 төслийн
“Гал Түймрийн Аюулаас Урдчилан Сэргийлэх Гарын Аялга” -наас оруулае:

Чухал Нэр Томъёонос:

1999 онд батлагдсан “Галын аюулгүй байдлын тухай” Монгол улсын хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.1-д зааснаар “гал түймэр” гэж хүний амь нас, эрүүл мэнд, хувь хүн болон хуулийн этгээдийн эд хөрөнгө, байгалийн баялаг, нийгэмд хохирол учруулсан шаталтыг, 3.1.2. “гал түймрийн гамшиг” гэж объектын болон ой, хээрийн, гал түймэр өргөжин дэлгэрч, олон хүний амь нас, эрүүл мэнд хохирох, байгалийн баялаг, эд хөрөнгө их хэмжээгээр сүйрэхэд хүргэх нөхцөл байдлыг, 3.1.4. “галын аюулгүй байдал” гэж учирч болзошгүй гал түймрийн аюулаас хүний амь нас, эрүүл мэнд хохирох, байгалийн баялаг, эд хөрөнгө болон төр, нийгмийн ашиг сонирхлыг хамгаалсан байдлыг тус тус ойлгоно.

Объектийн гал түймэр гэж юу вэ?

Объектийн гал түймрийн 70 орчим хувь нь хүйтний улиралд буюу намар 10 дугаар сарын сүүлчээр хавар 4 дүгээр сарын сүүлч хүртэлх хугацаанд гардаг байна. Энэ нь хүйтний улиралд иргэд байгууллагуудын галлагаа эхэлж, пийшин, зуух, ил задгай гал хэрэглэх, цахилгаан халаагуур ашиглах, технологийн шугамыг гэсгээх, цогтой үнс нурмаа ил задгай асгах зэрэг иргэдийн санамсар болгоомжгүйтэй холбоотой олон шалтгаанаас үүсдэг.

1. “Гал унтраагуурын сонголт ашиглалт, засвар үйлчилгээ” гарын авлага, ОБЕГ, УБ хот, 2010 он
2. Галын аюулаас хамгаалах. Галын ангилал MNS 4284:2006 стандарттаас дэлгэрүүлж үзнэ үү.
3. Галын аюултай бүтээгдэхүүний ангилал, зэрэглэл, MNS 4499:2000 стандарттаас дэлгэрүүлж үзнэ үү.

Гал гарах үзэгдэл

Гал нь шатах материал болон бодис, дулааны эх үүсвэр (шүдэнз, лаа, цахилгаан, химийн бодис гэх мэт), хүчил төрөгч (агаар) гурвын харилцан үйлчлэлээр бий болдог гэрэл дулаан ялгаруулан үүсвэрээс дөллөж авалцан асах буюу уугин асах физик химийн үзэгдэл юм.

Гал үүсч болох бодис, материал, эд зүйлс

- Хатуу биет (мод, цаас, картон, даавуу, пластик болон хөөсөнцөр, PU, шилэн хөвөн материал гэх мэт)
- Шингэн буюу шингэн хэлбэрт шилжих бодисууд (бензин, тос тосол, керосин, полиетрин, полистин гэх мэт)
- Хий (бутан, пропан гэх мэт)

Галын ангилал нь шатах бодис материалын төлөв байдлаас шалтгаална.
Галыг А, В, С, D ангилалд хуваан авч үздэг.
А ангилалд хатуу бодисын гал, В ангилалд шингэн бодисын гал, С ангилалд хийн гал, D ангилалд металлын гал ордог байна.
Галын ангиллыг тогтоосноор ямар арга хэрэгслээр аль ангилийн галыг унтрааж болохыг тэмдэглэн үзүүлж гал унтраах ажлыг хөнгөвчлөх ач холбогдолтой.



Галын аюулгүй байдлын стандартыг захиалагчийн техникийн даалгавар гаргах, зураг төсөл боловсруулах анхан шатнаас эхлэн тооцоолох хэрэгтэй.



Шангри ла-2 барилга.
Улаанбаатар хот 09/30/2014

БАРИЛГЫН ГАЛ ТҮЙМЭР БОЛОН ДАГАЛДАХ ХОР УРШИГУУД

Гал түймрээс үүссэн хохиролууд:

Монгол улсад жилд дунджаар 2200 объектын гал түймэр гарч, үүний улмаас 55 хүн амь насаа алдаж, 380 гаруй толгой мал хорогдож, 30 орчим тэрбум төгрөгийн хохирол учирдаг байна.

Гал түймэрт нас барсан хүмүүсийн 60-70 орчим хувь нь бага насын хүүхдүүд байдаг ба дийлэнх нь шатаж биш, хорт утаанд угаартаж амь эрсэдсэн байдаг байна.

Галын аюулгүй байдлыг хангах, урьдчилан сэргийлэх талаарх мэдлэг мэдээллийг иргэдэд түгээх ажил харьцангуй хязгаарлагдмал, тухайн нэхцэл байдал бүрт тохирсон арга хэмжээг хэрхэн авах талаар нарийвчилсан мэдээллийг иргэдэд хүргэж чадахгүй байгаагаас гал түймрийн ялангуяа объектийн гал түймрийн тохиолдол буурахгүй байна.

Олон улсын хэмжээнд жилд нийт 8 сая гаруй гал бүртгэгддэг ба Европын Улс, АНУ, БНХАУ болон ОХУ-уудад нийтдээ 30,000 хүний аминд хүрч, дэлхий даяар 800,000 хүн гал түймэрт хохирдог байна. Гал түймэр нь гэр орон, байшин сууцыг сүйтгэн устгаж олон гэр бүлийг үгүйрэл хоосролд хүргэхээс гадна олон байшин, оффис түймэрт өртсөнөөр бизнес үйлчилгээний салбарт асар их хохирол учруулж олон зуун компанийг дампуурахад хүргэдэг байна.

Дэлхийн аюулгүйн консул, гал түймэр нь өндөр хөгжилтэй орнуудын хувьд ДНБ -ийн 1%-тай тэнцэх хэмжээний хохирол учруулдагийг тайлагнасан байна. Галын аюулын үед эдийн засгийн хохирол учриулахаас гадна байгаль орчин болон нийгэмд асар их хор уршигтай нүүрс хүчлийн хий ялгардаг байна.

Гал хэрхэн тархдаг бэ?

Ямар ч барилга галд автah эрсдэлтэй байдаг. Нэгэнт гал асч эхэлсэн бол барилга дотор байрших эд материал болон барилгын бүтцэд хэрэглэсэн гал дэмжих материалууд галыг улам бүр цааш тараан өдөөдөг байна.

Иймд барилгад гал өдөөж тарааддаггүй, галд шатдаггүй материал хэрэглэх шаардлагатайг илэрхийлж байна. Барилгын дулаалгын материал нь галд шатдаггүйгээс гадна, галыг хааж зогсоодог, утааг нэвчүүлж тараадаггүй байх хэрэгтэй.

Өөрчлөгдөж буй орчин

Эрчим хүч хэмнэх зорилт нь улс орны тулгуур стратеги болж тавигдснаар барилгын эрх зүйн орчин өөрчлөгдөж, чанарын стандарт өндөр дулаалгын материал барилгад өргөнөөр хэрэглэгдэх болсон. **Барилгад дулаалгын материалын ач холбогдол нь өндөр байр суурь эзлэх болсон тул дулаан тусгаарлагч материал хүйтэн халуун тусгаарлахаас гадна галд шатдаггүй байх нь чухал үзүүлэлтүүдийн нэг болж байна.**

Цаг хугацааны эсрэг

Гал түймэр тархах үед цаг хугацаанаас илүү үнэтэй зүйл гэж үгүй – энэ цаг хугацааг галд шатдаггүй дулаан тусгаарлагч олгож чадна. Энэ нь гал сөнөөгчдийг ажлаа гүйцэтгэхэд нь нэмэр болж, эд баялаг болон барилгын бүтцэд учрах хохирлыг багасгаж, хамгийн үнэ цэнэтэй болох хүний амь насыг аврахад хэмжээлшгүй их хувь нэмэр болдог.

Гал танд яаж нөлөөлөх бэ?

Архитектор, даатгалын байгууллага, гэрээлэн гүйцэтгэгч, барилгын эзэн, өмчлөгч эсвэл гал сөнөөгч ч бай, бүх субъектад галын аюулгүй байдал хамгийн чухал.



Ривер Гарден, NCD групп

ЭРСДЭЛИЙГ ЗУРАГ ТӨСЛӨӨР БУУРУУЛНА



Галыг тэр чигт нь ялах боломжгүй ч барилгад сонгож буй материалуудаар урдчилан хамгаалах боломжтой.

Галын аюулгүй байдалд утаа мэдрэгч, усан шүршигч систем, галын усан болон хөөсөн даралтат хор унтраагуур зэрэг багаж хэрэгсэлүүд чухал боловч, барилгын үндсэн хийц бүтээцийг галын аюулаас аварч чадахгүй тул галд тэсвэртэй, шатдаггүй тусгаарлагч материал хэрэглэх нь өндөр ач холбогдол, үр дүнтэй.

ТОО БАРИМТААР:

2200

объектийн гол түймэр жилд дунджаар Монгол улсад гардаг

55

хүний амь нас эрсэддэг

+30 тэрбум

төгрөгийн хохирол учруулдаг

**BASALTWOOL
ХЭРЭГЛЭСНЭЭР ЭД
ХӨРӨНГӨӨ ХАМГААЛАХААС
ГАДНА АЮУЛГҮЙ, ТАВ
ТУХТАЙ АЖИЛЛАЖ
АМЬДРАХ НӨХЦӨЛИЙГ
БҮРЭЛДҮҮЛНЭ.**

ЭРСДЭЛИЙГ АРХИТЕКТОРЫН ШИЙДЛЭЭР БАГАСГАНА

Сууц Өмчлөлийн Холбоо болон Барилга Эзэмшигч нарт

Улаанбаатар хот хөгжихийн хэрээр хүн ам олноор суурьшиж барилга орон сууц, оффис үйлчилгээний төвүүд архитекторын өргөн шийдэлтэйгээр сүндэрлэн босож байна. Амьдарч буй орон сууц тань эрчим хүчний хэмнэлттэй байх үүрэгтэйгээс гадна галын эрсдэлийн эсрэг өндөр шаардлага хангасан байх хэрэгтэй.

Архитектор болон Гэрээлэн Гүйцэтгэгч нарт

Архитектор болон гэрээлэн гүйцэтгэгч нар барилгын галын аюулгүй байдлыг хангах материалын сонголт болон чанарт хамгийн том үүрэг хүлээдэг. Ийм ч учраас туршлагаар нотлогдсон, галд шатдаггүй материалууд зураг төсөл болон барилгын төсөвт суулгаж өгөх нь галын эрсдэлийг хамгийн ихээр бууруулдаг.

Даатгалын Байгууллагад

Даатгалын байгууллагын гол ажил нь барилгын гэнэтийн эрсдэлийг тооцож гаргах байдаг. Иймээс тэдний ажлын амжилт барилгын эрсдэл болон давуу чанаруудыг бодитоор тооцож гаргахад оршино. Шатамхай материалууд хэрэглэн, хямд өргөөр баригдсан барилгуудын оронд стандарт норм хангасан, галд шатдаггүй материалууд түлхүү хэрэглэхийг даатгалын хураамжийн хэмжээгээрээ ялгаварлан дэмжсэнээр галын эрсдэл буурах болно.

Гал Сөнөөгч нарт

Хүний амь нас аврахын тулд гал сөнөөгчдийн хувьд хамгийн үнэ цэнэтэй зүйл бол цаг хугацаа байдаг. Барилга орон сууцанд хэрэглэсэн материалууд нь галын идэвхижилтийг удаашруулж гал сөнөөгч нарт хүний амь нас аврахад нэмэлт цаг хугацааг өгч ажлаа амжилттай, аюулгүй гүйцэтгэхэд нь туслах ёстой. Эрдэст чулуун хөвөн галд шатдаггүй тул, цаг хугацаа бэлэглэхээс гадна хорт утаа ялгаруулдаггүй өндөр ач холбоголтой бүтээгдэхүүн юм.

Барилга эзэмшигч нарт

Байшин барилгаа галын эрсдэлээс урдчилан сэргийлэхийн тулд бид дараах хялбар зөвлөмжүүдийг санал болгож байна:

-Байшин барилга бариж төлөвлөхдөө боломжтой бүх л газруудад галд шатдаггүй материалууд хэрэглэх

-Дулаан тусгаарлагч материалыг эцсийн хэрэглэгчдэд олон жилийн үр ашигтай байхаар сонгох

-Барилгад засвар хийх тохиолдолд тухайн материалууд зөв суурилагдсан эсэхийг хянан, үйлдвэрлэгчийн зөвлөмжийн дагуу чадварлаг мэргэжлийн хүнээр хийлгэж байх.

ГАЛД ШАТАМХАЙ ДУЛААЛГЫН МАТЕРИАЛААС ҮҮДЭЛТЭЙ ДЭЛХИЙН ТОМООХОН ГАЛ ТҮЙМРҮҮД (АЗИ).



CCTV Цамхаг, Бээжин хот, БНХАУ (09/02/2009)

-Энэхүү галд 1 гал сөнөөгч амь эрсэдсэн, 110 сая европийн гарз хохирол учирсан. Барилгад XPS дулаалга хэрэглэсэн хэсэг тэр чигтэй галд автан шатаж, эрдэст чуулун хөвөн хэрэглэсэн хэсэг огт шатаагүй үлдсэн байна.

Энэ хэрэгт 71 хүнийг сэжигтнээр татсан бөгөөд түүнд Шу Вэй, CCTV байрны барилга хариуцсан захирал болон барилгын материал нийлүүлэгч нарыг стандарт бус материал нийлүүлсэн хэргээр баривчилсан байна.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг:
<http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703455804575057283177122348.html>



Шанхай 28 давхар орон сууц, БНХАУ (15/11/2010)

-58 хүн амь эрсдэж 70 гаран хүн хүнд гэмтэл авсан. Аймшигт гал түймрийн гол үүсгэгч нь галд шатамхай хөөсөнцөр тусгаарлагчийг фасадны давхар дулаалга болгож ашиглаж байх үед дэгдсэн байна.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг:
<http://content.time.com/time/world/article/0,8599,2031985,00.html>

Стандарт норм хангасан, галд шатдаггүй барилгын материалууд хэрэглэвэл хүний амь нас, эд хөрөнгийн хохиролоос сэргийлнэ.

ГАЛД ШАТАМХАЙ ДУЛААЛГЫН МАТЕРИАЛААС ҮҮДЭЛТЭЙ ДЭЛХИЙН ТОМООХОН ГАЛ ТҮЙМРҮҮД (ЕВРОП).



"Зимней Вишне" Кемерово хот ОХУ (25/03/2018)

- Худалдааны төвд гарсан галд нийт 64 хүн эрсдэсэн.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг:
<https://www.1tv.ru/shows/pozhar-v-kemerove>



Берлин хот, Герман улс (25/04/2005)

-2 хүний амь эрсдэж 3 хүн хүнд гэмтэл авсан

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг:
National Fire Protection Association www.nfpa.org/assets/files/pdf/dusseldorf.pdf



De Punt, Недерланд (09/05/2008)

-3 гал сөөнөгч амь эрсдэсэн. PU тусгаарлагчтай сэндвич хавтан эхний хэдэн секундэд бүрэн галд автаж шатсан байна.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг:
Rapport_DePunt_ENG.pdf
<http://www.onderzoeksraad.nl/en/>



Пермь хот дах шөнийн клуб, ОХУ (05/12/2009)

-109 хүн амь эрсдсэн байна. Димитри Медведев шөнийн клубын эзэдтэй хариуцлага тооцож барилгын аюулгүй байдал хангаж чадаагүй хэмээн хүнд ял оноосон байна.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг:
<http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/russia/6736247/Russian-nightclub-fire-kills-109-in-disaster-sparked-by-fireworks.html>

ISO 9705 Өрөө/Тасалгааны тест (Европын холбооны галын тэсвэрийн сорил)

Олон улсын эрдэмтэд, инженерүүд өргөн хэмжээний сорил туршилтуудыг дулаан тусгаарлагч материалууд дээр явуулахад үр дүн нь маш олон хүмүүсийг цочроосон байна.

Туршилтуудын зорилго:

Олон давхар өндөр барилгуудын дулаан тусгаарлагч материалуудын галын тэсвэрийг харуулах зорилготой хийгдсэн.

Үр дүн:

Галд тэсвэргүй, хурдан шатдаг дулаан тусгаарлагч материал хэрэглэсэн өрөө хэдхэн секундын дотор галд автаж, хорт хар утаяа дүрэлзэн гарч эхэлсэн. Харин галд тэсвэртэй, шатдаггүй дулаан тусгаарлагч хэрэглэсэн өрөө галыг тарж даамжуулалгүй хорьж чадсанаар гадна барилгын хийцэд ямар ч хохирол учруулаагүй байна.

ТОО БАРИМТААР:

90%


цаг хугацаагаа бид барилга дотор өнгөрөөдөг

90%

гал түймэр барилга дотор үүсдэг

3 минут

өрөө бүхэлдээ галд шатах хугацаа



Полиуретан
PU 30 секундын
дараа бүрэн
шатсан



Хөөсөнцөр
EPS 2 минутын
дараа бүрэн
шатсан



Базальтвүүл
Чулуун хөвөн 20
минутын дараа
шатаагүй хэвээр

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг:
DVD with 11 fire tests ISO 9705 Room/Corner Test recorded 1994 at SP Technical Research Institute of Sweden



МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ - ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТУХАЙ

19.7. Барилгын материал, хийц, бүтээц галын аюулгүй байдлын норм, нормативын баримт бичигт заасан гал тэсвэржилтийн зэргийг хангасан, итгэмжлэгдсэн лабораториос олгосон гал түймрийн аюулын ангиллын гэрчилгээтэй байна.

Цэцэрлэг, сургууль, кино театр, эмнэлэг, нисэх онгоцны буудал, үйлчилгээний төвүүд нь болзошгүй галын аюулаас сэрэмжлэн дээрх хуулийг баримтлах ёстой

Барилгын галын эрсдэлийн эсрэг тэмцэх алхамууд:

- Барилгын галын эрсдэлийн эсрэг илүү нарийн стратеги боловсруулахыг уриалах
- Барилгын зураг төсөлд материалын сонголтонд галын стандарт норм бүрийг зөв мөрдөх
- Галд шатсан тохиолдолд хорт утаа ялгардагаар нь барилгын материалыг ангилан анхааруулах!

**МАНАЙ
УЛСАД
ОБЪЕКТИЙН
ГАЛ ТҮЙМРИЙН
ЭРСДЭЛ УЛАМ
БҮР ХУРЦАДСААР
БАЙНА.**



Улаанбаатар хот 2015 оны 3 сар



Нарантуул зах 08/23/2013

Манай улсын хэмжээнд 2017 онд ОБЕГ-ын мэдээлснээр 1237 удаагийн объектийн гал түймэр гарч, 3,6 тэрбум төгрөгийн хохирол учирч, гал түймэрт өртөн 23 хүн нас барж, 10 хүн тулэгдэж, 533 гэр орон сууц шатсан байна.



ШУРИДЭГ БАЗАЛЬТВҮҮЛ

Шинэ технологийн шүршдэг Базалтвүүл чулуун хөвөн нь барилгын интерьер дизайнаас шалтгаалсан, ажиллахад хүндрэлтэй газруудад хурдан, хялбар, цэвэр үзэмжтэй гүйцэтгэх боломж олгодог дулаалгын материал юм







BASALTWOOL®

**Эрдэст чулуун хөвөн
дулаан тусгаарлагч
1100°С градуст тэсвэртэй,
шатдаггүй.**



МОНГОЛ БАЗАЛЬТ ХХК-Д

ГАМШИГ СУДЛАЛЫН ХҮРЭЭЛЭН
ГАМШГИЙН ТУРШИЛТ,
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ

14250 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг,
Партизаны гудамж, Утас: 32 22 74, Факс: (976-51) 26 28 46
E-mail: institute@emer.pmis.gov.mn

2018.03.23 № 9/42
таний 2018.03.15-ны № 13/01-т

Галын лабораторийн сорилтын дүн

Дугаар : № 036/043

Дээжийг ирүүлсэн газрын нэр: Монгол Базалт ХХК

Дээжийг хүлээн авсан хүний нэр, албан, тушаал: О.Баттулга, техникч

1	Протоколын дугаар	№ 1511/18
2	Бүтээгдэхүүний нэр / БМ-ын/ стандартын дугаар, тэмдэглэгээ	Чулуун хөвөн
3	Дээжийн тодорхойлолт, /парт, бүлэг, сери, шинж чанар бусад шаардлагатай үзүүлэлт	Тус компаний үйлдвэрлэж буй гэх
4	Дээжийн тоо хэмжээ	50x50 x5см хэмжээтэй 2 ширхэг

Туршилт хийсэн огноо: 2018.03.22

Шинжилгээ туршилтын үр дүн:

№	Үзүүлэлт	Зэрэглэл	Шинжилгээд дагаж мердсэн стандарт
1	Материалын ангиалал		EN 60695-11-20
2	Авалцан асах ангиалал		ГОСТ 30402-96
3	Дөлний тархан дэлгэрэлтийн ангиалал	ШУ (шатдаггүй)	ГОСТ Р 51032-97

Тайлбар: Уг хариу нь зөвхөн дээж бүтээгдэхүүнд хамарагдана. Сорилтын дүн нь гаргасан өдрөөс хойш нэг жилийн хугацаанд хүчинтэй.

ШИНЖИЛГЭЭ, ТУРШИЛТ ГҮЙЦЭТГЭСЭН
ГАМШГИЙН ТУРШИЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ
ТӨВИЙН ДАРГА



/Д.БАЯН-ЭРДЭНЭ/
/овог, нэр, гарын үсэг/

Сорилтын дүнг хуулж олишуулбал хүчингүйд тооцно

090182

ҮЙЛДВЭР



Баянгол дүүрэг, 20-р хороо, Үйлдвэрийн тойруу-132, Үйлдвэрийн баруун бүс, Улаанбаатар хот, Монгол улс

МИШЭЭЛ СУРГАЛТ, СУРТАЛЧИЛГААНЫ ТӨВ



Хан-Уул дүүрэг, 2-р хороо, Мишээл экспо, Чингүнжавын гудамж, Улаанбаатар хот, Монгол улс



7511-4444



www.basaltwool.mn



monbasalt@rockwool.mn



Mongol Basalt JSC



@Mongol_Basalt



Mongol_Basalt

